


Sołtys
Renata Pyziak
Żarki Małe 13
68-210 Nowe Czaple
tel.504064757
email.renatapyziak3@wp.pl

Żarki Małe 2025.07.29
Wójt Gminy Trzebiel
Tomasz Sokołowski



PETYCJA

W sprawie remontu mostu

My niżej podpisani mieszkańcy z Żarek Małych , zwracamy się z petycją do Wójta Gminy Tomasza Sokołowskiego o podjęcie pilnych działań w sprawie uszkodzonego mostu w miejscowości w Żarkach Małych. Most jest w złym stanie technicznym ,co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa. Uszkodzenia są widoczne gołym okiem. W dn.17.04.2025r. Został sporządzony protokół kontroli okresowej obiektu inżynierskiego o nr,2025 02 PPR ,przez inspektora mostu pana Grzegorza Wolny.

Opis uszkodzeń :

- Przepust 2-otworowy z prefabrykowanych kręgów żelbetowych: -stan niedostateczny ,uszkodzenia,spękania, ubytki betonu i przemieszczenia skrajnych kręgów przy zniszczonych głowicach ,zamulenie ograniczające przepustowość/drożność,przecieki na łączeniach kręgów.
- Głowice betonowe :- stan przedawaryjny,liczne spękania,wykruszenia,korozja i ubytki/zniszczenie betonu głowic,przemieszczenia skrajnych kręgów i

i części wieńczących /podporęczowych (bez barier, balustrad) .Nasypy nieumocnione ,zarośnięte,lokalnie wypłukane i osunięte wraz ze skarpami i brzegami koryta ciek .

- Koryto ciek zanieczyszczone i zamulone,nadmierny porost roślinności na brzegach,skarpach i nasypach , lokalne osunięcia gruntu i wypłukania,widoczne głowice w stanie przedawaryjnym,oraz odchylone po kolizyjnie bariery (bez pochwyków na obiekcie).
- Bariery stalowe energochłonne na obiekcie,przedłużone na dojazdy :- stan przedawaryjny z uwagi na uszkodzenia pokolizyjne , deformacje i otarcia ,oraz przemieszczenia/odchylenia od pionu ,nienormatywna wysokość (ok.0,5m) i brak pochwyków (bariero-poręczy)na obiekcie ,montaż wykonany za głowicami na nasypach ,porost mchu i zanieczyszczenia ,uszkodzone odblaski .

Uzasadnienie potrzeby naprawy :

Z uwagi na przedawaryjny stan mostu w przypadku sytuacji zagrażającej życiu ,lub zdrowiu mieszkańców, służby medyczne nie będą w stanie dojechać do posesji . Zwracamy uwagę ,iż zgodnie z art.7 ustawy z dn.8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001.nr.142. Poz. 1591 z późn.zm.).Jedynym z zadań i obowiązków gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in.poprzez utrzymanie w należytych stanie dróg gminnych .Do obowiązków zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie i remonty na nawierzchni drogi

i mostu, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i mostu, opracowanie projektów ,planów finansowania remontu.

Postulowany zakres prac :

NIEZWŁOCZNY remont/wymiana barier energochłonnych ,zabudowa bariero-poręczy energochłonnych na obiekcie .

(zakotwiczonych w belkach p-g lub kapach głowic , które wymagają **PILNEJ** przebudowy)

NIEZWŁOCZNY remont – przebudowa głowic przepustu z przynajmniej skrajnymi kręgami, (lub całego przepustu na większy np.ramowy)
Wskazana przebudowa głowic na żelbetonowe, zwieńczone belkami podporęczowo-gzymsowymi, lub kapami chodnikowymi ,z kapinosami na gzymsach .
PILNE zlecenie wykonania projektu i realizacja robót.

Termin realizacja:

Prace awaryjne ,które należy wykonać **NIEZWŁOCZNIE** ,poza planem prac na rok bieżący.
Postulujemy wykonanie remontu w terminie jak wskazano w protokole .

Załącznik :

W załączeniu przesyłamy listę z podpisami mieszkańców z Żarek Małych